


fastinspect


is the Construction Management Solution intending to help construction professionals to control timeline and quality of the construction project

### Problems : Inconvenient










Detail 1-2

Copyright @ SCG Building Materials 2016

### Problems : A lot of data papers












### Problems : Slow defect resolution time






## Problems : Slow defect resolution time









## Problems

- Inconvenient
  - Inspection form / Checklist form
  - Shop drawing
  - Equipment : note papers, camera
- A lot of data papers
  - Waste resources i.e. ink, papers, storage
  - Difficult for data retrieval and further data processing
- Slow defect resolution time
  - Many manual notification steps
  - Waste your time to make reports



### Track Record : Paid Customer & Projects







## Award & Recognition in 2017



### เจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดา ครั้งที่ 11 (BUSINESS APPLICATION CATEGORY)









## **Targeted Industry Startup 2019**

ที่ อว ๖୦୦๑/ ๙ ๕ ๙ ๒

👩 🚅 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนและกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งใช้ เรื่อง เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาสท์อินสเปค จำกัด

ตามที่ บริษัท ฟาสท์อินสเปค จำกัด ได้เสนอกิจการ "Fastinspect ระบบบริหารจัดการตรวจรับงาน ก่อสร้างแบบครบวงจรผ่าน Cloud" มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อขอการรับรอง กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน เพื่อประกอบการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ ผู้ประกอบการรายใหม่ตามประกาศในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ ්රේ W.A. මර්ටිග

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนและกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรม เป้าหมายซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติรับรองกิจการ "Fastinspect ระบบบริหารจัดการตรวจรับงานก่อสร้างแบบครบวงจรผ่าน Cloud" ของ <u>บริษัท ฟาสท์อินสเปค จำกัด ที่ประก</u>อบ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ สารสนเทศ โดยใช้ Data Analytics Technology เป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการในส่วนของรายได้จากการ ให้บริการระ<del>งบ Fastinspect ในแต่ละโครงการแล</del>ะค่าบริการในการพัฒนาระบบพิเศษเฉพาะของแต่ละบริษัทผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าว




# addrag






Contractor

- Main Contractor
- Sub Contractor
- Supplier





Developer


- Senior Management
- QC Team
- Sales
- Customer support
- Project Manager



## Workflow



- QC Team
- Sales
- Customer support











- Main Contractor
- Sub Contractor
- Supplier




#### Developer

- Project Manager
- Senior Management









- Inspection can be set up separately for inspection by role.

- A worksheet or checklist can be closed at that area without checking.

- Can set reminders for items that need to be checked (insert star image) and must have defect photography (insert camera images)

# Inspection Checklist Report



รูปแผนผัง ใช้เพื่อประกอบการตรวจสอบและแก้ไข เท่านั้น

ประเภทงาน : PQPM-A : งานสถาปัตยกรรม เลขที่เอกสาร : PQPM-A-1553-A2215 -A2315 D-2001-47858 รายการตรวจครั้งที่ 1 : จำนวน 13 รายการ วันที่เริ่มตรวจ : 06/01/2020 15:15 เจ้าหน้าที่ : anucha p วันที่ตรวจล่าสุด : 10/02/2020 14:01 เจ้าหน้าที่ตรวจ (ล่าสุด) : anucha p อาคาร : A ขั้นที่ : 22 ห้องชุด : A2215 -A2315 D บ้านเลขที่ : แบบแปลนยูนิด : E1-1-T-A15

ลำดับ	5180159529	ผลการตรวจ	ผลการตรวจ	สิ่งที่พบ /	หมายเหตุ
611410	21011111210	(ครั้งที่ 1)	(ครั้งที่ 2)	ค่าที่วัดได้	กล เอรกรุ
	ระยะจาก Offset 0.20 ม. (Distance	🕗 ผ่าน	-		
	Form Offset Line) (Deviation $\leq \pm 5$				
	mm. )				
	ความสมบูรณ์ของปูนก่อ (Perfection of Mortar) (No Void)	🕑 ผ่าน	-		
	ซ่องเปิด (Opening) (Deviation < ± 10 mm. )	区 ไม่ผ่าน	ยังไม่ตรวจ		
	แนวดิ่งของขอบอิฐด้านเสาเอ็น (Vertical Edge of Brick) (Deviation ≤ ± 10 mm. )	🧭 ผ่าน	-		
	แนวตรงและแนวติ่ง (Straight and Vertical) (Deviation ≤ ±10 mm.)	🧭 ผ่าน	-		
	ตำแหน่ง ดิ่ง ระดับ ไม้แบบเสาเอ็น ทับหลัง(Position, Vertical, Level of Lintel Formwork) (Deviation ≤ ± 5 mm. / 3 m.)	🧭 ผ่าน	-		
	ความสะอาดก่อนส่งมอบ(Cleanness Befor Delivery) (NO Scrap & Dust)	ยังไม่ตรวจ	-		







รูปภาพที่ 2















### Defect Management Report








## For convenience

11:56 🗳 LAZ LAZ		_	_	N 🗟
🕻 ເພັ່ມຣາຍກາຣ Defect			จมขั้นตอน	บันทึก
ขั้นตอน 1 – ประเภทงาน / บริเ	งณห้อง			
	เลือกประเภทงาน/ บริเว	วณห้อง		Ŷ
<b>ประเกทงาน</b> : ยิงไม่ได้ระบุงาน		<b>รายละเอียดงาน :</b> ยังไม่ได้ระบุงาน		
หมายเหตุ :				
			C	₽
ขั้นตอน 2 – ก่ายรูป DEFECT		ขั้นตอน 3 – ระบุต่	никию	
Before (şu	niou)		Position	ตำแหน่ง
<b>້</b> ນ້ອມູລເພີ່ມເຕັມ		ຜູ້ຮັບເສນາ :		
ວັນກຳ <del>ຫນດເສຣິຈ</del> : ເລືອກ ວັນກຳหนดเสร็จ		เลือกผู้รับเหมา		×






### Some items can record text or notes by voice (Google voice).





### Inspector Uploaded



#### 13:23


สรุปรายการงานแจ้งซ่อม โครงการ Fl Condo


Fastinspect Foday, 13:23 • Inbox to info@fastinspect.co & 1 Other

ทั้งหมด 2 รายการ 1. PC-A0513-QC1-2004/43049 2. PC-A0615-QC1-2004/43050

1:02 Mon, 20 April ۹.







#### Handover Notification realtime



## Web User Interface

### Inspection checklist report paper



<u>รูปแผนผัง</u> ใช้เพื่อประกอบการตรวจสอบและแก้ไข เท่านั้น

<b>ประเภทงาน</b> : PQPM-A : งานสถาปัตยกรรม
<b>เลขที่เอกสาร :</b> PQPM-A-1553-A2215 -A2315 D-2001-
47858
รายการตรวจครั้งที่ 1 : จำนวน 13 รายการ
วันที่เริ่มดรวจ : 06/01/2020 15:15
เจ้าหน้าที่: anucha p
วันที่ตรวจล่าสุด : 10/02/2020 14:01
เจ้าหน้าที่ตรวจ (ล่าสุด) : anucha p
อาคาร: A ขึ้นที่: 22
ห้องขุด: A2215 -A2315 D บ้านเลขที่:
แบบแปลมยูนิต :
E1-1-T-A15

PQPM-A:	: PQPM-A-001-1.1	งานกอ (Ma	sonry Work)

รูปภาพรวม



รูปภาพที่ 1




รูปภาพที่ 2

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ (ครั้งที่ 1)	ผลการตรวจ (ครั้งที่ 2)	สิ่งที่พบ / ค่าที่วัดได้	หมายเหตุ
	ระยะจาก Offset 0.20 ม. (Distance Form Offset Line) (Deviation < ± 5 mm. )	🧭 ผ่าน	-		
	ความสมบูรณ์ของปูนก่อ (Perfection of Mortar) (No Void)	🕑 ผ่าน	-		
	ข้องเปิด (Opening) (Deviation < ± 10 mm. )	🗵 ไม่ผ่าน	ยังไม่ตรวจ		
	แนวดิ่งของขอบอิฐค้านเสาเอ็น (Vertical Edge of Brick) (Deviation ≤ ± 10 mm. )	🕑 ผ่าน	-		
	แนวตรงและแนวดิ่ง (Straight and Vertical) (Deviation ≤ ±10 mm.)	🕑 ผ่าน	-		
	ทำแหน่ง ดิ่ง ระดับ ไม้แบบเสาเอ็น ทับหลัง(Position, Vertical, Level of Lintel Formwork) (Deviation ≤ ± 5 mm. / 3 m.)	🧭 ผ่าน	-		
	ความสะอาดก่อนส่งมอบ(Cleanness Befor Delivery) (NO Scrap & Dust)	ยังไม่ตรวจ	-		





### Defect Management report paper





ารแก้ไข	ก่อน	หลัง
บ้าน (#2) : 27/01/2020)	C TTONP	
ประทู - ) : 27/01/2020)		
รั้วโปร่งแบ่งแปลงบ้าน (#4) : 27/01/2020)	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Precast (#5) : 27/01/2020)	esting 1	



## Web User Interface

#### Unit matrix report

อมูลยูนิด : ประเภทงาน	: u)			ยังไม	ม่ตรวจ			PQ	PM-S			PQPI	A-N			PQPM	M-ME			PQPM-SF						•••••		••••		natrix	r			
นยูนิต				7	58				10			24	6			14	42			2														
/ โซน : A (	เสื้อเพื่อเปิด)																																	
A	4	2	2	4	5	6	7	9	٩	10	11	12	13	14	15	16	17	19	10	ข้อมูลสถานะ	: 1:	ม่มีใบงาน	งานแจ้งใหม่	กำลังดำเ	นินการ ซ่	อมเสวิจ ปี	ดงาน Z	ero defect						
32	A3202	A3203	A3205	A3215	,	0	,	0	,	10		12	15	14	15	10	17	10	15															
				арына ары. манарталуын Аларта арас																Building : A														
31	A3102	A3103	A3105	A3106	A3107	A3108	A3109	A3113	A3114- A321											Summary of b	uilding : A		ทั้งหมด	ไม่มีใบงาน	งานแจ้งให	เม่ กำลังด่า	ារេរិប រ	ช่อมเสร็จ	ปิดงาน	Zero defect	สั่งจอง	รับมอบ	โอ	านแล้ว
30	A3002	A3003	A3005	A3006	A3007	A3008	A3009	A3013	A3015- A311																		การ							
29	A2902	A2903	A2905	A2906	A2907	A2908	A2909	A2913												จำนวนยูนิต			623	78 (13%)	11 (189		96 5%)	0	311 (50%)	27 (4%)	0	301		305
28	A2802	A2803	A2804	A2805	A2806	A2807	A2808	A2809	A2813	A2815- A291	A2817	A2818	A2823	A2824	A2825																			
			et viele to the task			timean 8/9	11 m Carls 8 / 9	timere 8/9	11 milet	14231										Summary of d	efect		ทั้งห	เมด งาน	แข้งใหม่ กำ	ลังดำเนินการ	ช่อม	เสร็จ	ปิดงาน					
27	A2701	A2702	22/22	42704	A2705	A2706	A2707		A2709	42713	42714	42716	40717	A2719	A0703	42724	A0705			จำนวน Defect			18,1	175	4,146	0		0	14,029					
27	ROMA I ROMANDA				12 VINE NAMES																				(23%)				(77%)					
	 11 / 13	 11 / 13	nov 11 / 13	70-0 11 / 13	<b>N</b> (44)	7000 11 / 13	7/9	7/9	7/9	7/9	800 11 Jan Culo 7 / 9	7/9	7/9	7/9	11 / 13	11/13	11 / 13			А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	A2601	A2602	A2603	A2604	A2605	A2606	A2607	A2608	A2609	A2610	A2613	A2615- A271	A2616	A2617	A2618	A2622	A2623	A2624	A2625	45	4501													
	1.1 marile (Massery Work)		11 metan 7/9	san an an an an air				6/9	11 miles 7 / 9	7/9	800 11 Jan Cale 7 / 9		7/9	8/9		2/9	00011 percent		DOI 12.3 energia (Masserry Mileri)	44	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407	4408	4409	4410	4411	4412		
25	A2501	11 / 13 A2502	A2503	2 / 14 A2504	A2505	A2506	11 / 13 A2507	A2508	A2509			8/9 A2514-	A2516	A2517	A2518	A2519	A2522		11 / 13 A2524			1102		4104		4100		Received Transfer	Received Transfer					
			ROMAL ROMANDI			ROMAL ROMANDI			POPEAL POPEALON	ROMAL POPULA	ROMEAL POPULA										4301	4302	4303	4304	4305	4306	4307	4308	4309	4310	4311	4312		
			7/9			7/9			11 / 13	779	6/9	7/9									eceived ransfer													
						- <b>- - - - - - - - - -</b>		11.	- <b>!</b> +		<b>.</b>			<b>-</b> -	L					42	4201	4202	4203	4204	4205	4206	4207	4208	4209	4210	4211	4212		
				ns	pe		DN	U	nit	ma	atri	хr	ep	ori						41	4101	4102	4103	4104	4105	4106	4107	4108	4109	4110	4111	4112		
													•									1			4005	4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012		






## Web User Interface

### Defect Management Dashboard report

board report						
จำนวนครั้งที่ตรวจ					14	จำนวนห้องที่ตรวจ
จำนวนห้องที่ตรวจ					14	
จำนวนห้องที่ปิด					4	
อาคาร / โซน	ห้องที่ตรวจ		ห้องที่ปิด		% รับมอบ	
Grandiose	3		0		0.00 %	
Precise	6		3		50.00 %	
Prudento	5		1		20.00 %	
รวม	14		4		28.57 %	
ประเภทห้อง	ਅੱ	้องที่ตรวจ	พ้อง	ที่ปิด	% รับมอบ	
199CA238C_L ( 0 SQ.M.)		4		3	75.00 %	Defect ที่เกิดขึ้นตามอาคาร
199CA238C_R ( 0 SQ.M.)		2		0	0.00 %	อาคาร / โชน
244CA248C_R ( 0 SQ.M.)		3		0	0.00 %	Defect
285CAA48C_L ( 0 SQ.M.)		2		1	50.00 %	Defect เฉลี่ยต่อห้อง
285CAA48C_R ( 0 SQ.M.)		3		0	0.00 %	จำนวน Defect เฉลี่ยต่อห้อง
				4	28.57 %	

E	อาคาร /	โซน Pro	idento	1	อาคาร /	โซน Pr	cise	t	อาคาร	/ โซน Gra
No.	ยูนิด	%		No.	ยูนิด	%		No.	ยูนิด	%
1	3	60.00		1	4	66.67		1	3	100.00
2	2	40.00		2	2	33.33		2	0	0.00



	win Gran
Defect ที่เกิดขึ้นตามอาคาร	
อาคาร / โชน	
Defect	
Defect เฉลื่อต่อห้อง	
จำนวน Defect เฉลี่ยต่อห้อง	
ด่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์	

locale.day	ยา.	ବ.	อ.	₩.	พฤ.	ø.	ส.
M238	0	1	1	6	2	1	3
ส่งมอบ	0	0	0	0	0	0	0

Defect ที่เกิดขึ้นตามประเภทงาน



Grandiose	Precise	Prudento
53	122	157
17.67	20.33	31.40
	23.71	



### Defect Management Contractor task report

#ID	วันที่แจ้ง		เลขที่ใบงาน		เลขที่พ้อง					
39125	23/05/2019	2019 LH-120-00H03-QC1-01-1905-		39125	00H03					
	ลำดับที่	а́па́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́		งานแจ้งช่อม			รูปภาพ	หมายเหตุ	Status	Action
	1			งานตรวจสอบสภาพบ้าน จอตรถ	ม (L, N, V) / โรงจอดรถ / พื้น	153		แตกร้าว	New	Edit
	2			งานตรวจสอบสภาพบ้าน บ้าน) / ถังขยะภายใน	ı (L, N, V) / ภายนอก (บริเว	ณรอบ		พื้นถังขยะสกปรก	New	Edit
	3			งานตรวจสอบสภาพบ้าน บ้าน) / ประตูรั้วเสื่อนเหล็	i (L, N, V) / ภายนอก (บริเวเ ก	ณนอก		สีเหล็ก รอยเชื่อม ไม่ เรียบร้อย	New	Edit
	4			บ้าน) / ต้นไม้งานสวนรอ				เศษขยะ	New	Edit
	5			งานดรวจสอบสภาพบ้าน (ห้องน้ำคนรับใช้) / พื้น	ม (L, N, V) / ห้องน้ำภายนอก	เช้้มล่าง		ขักร่อง	New	Edit



# Web User Interface

### Management report : Project Summary

#### **Project Summary**

Management Report / Project Summary Report

Searc	bo	х

โครงการ	เลือกโครง	งการทั้งหมด

× =	อาคาร / โซน	

				^
	วันที่สร้าง (เริ่ม)	ถึง	🗸 พื้นที่ยูนิด	
ŧ	01/02/2020	14/02/2020	พื้นที่ส่วนกลาง	
	Q Search Export to Excel			


ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	จำนวนแปลง ชายทั้งหมด ในโครงการ	ຈຳນວນແປລง (ນນຈະນນ FASTINSPECT)	รายงานแปลงสะสม				<del>ร</del> ายงานแปลง (01/02/2020 - 14/02/2020)			
					Checklist	QC1 (งาน QC ผู้รับ เหมา)	QC2 (งานส่งมอบ ลูกค้า)	QC3 (งานข่อมหลัง โอน)	Checklist	QC1 (งาน QC ผู้รับ เหมา)	QC2 (งานส่งมอบ ลูกค้า)	QC3 (งานช่อมหลัง โอน)
1	PC	FI Condo	157	157	12 (1)	4	8 (2)	1	4 (1)	2	2	1
2	РН	FI House	40	40	1	1	2 (1)	0	0	0	0	0
3	เทส ภาษาไทย	Test DEMO	101	101	6	8 (2)	10 (3)	1	0	0	0	0
911201190	3 เทส ภาษาเทย Test DEMO 101 101 6 8(2) 10(3) 1 0 0 0											

้ จำนวนแปลง = 100 (80) หมายความว่า มีจำนวนแปลงที่ตรวจไปแล้วทั้งหมด 100 แปลง และมีจำนวนแปลงที่ทำงานแล้วเสร็จ หรือ ปิดงานเรียบร้อยแล้ว 80 แปลง






### Management report : Project Summary (Graph)








 $\sim$ 

QC3 (งานช่อมทลัง โอน)

# Web User Interface

### Management report : Project T-Chart





### Convenient

Everything is in the *fastinspect* app.

- Inspection checklist
- Plan layout
- camera
- etc.

### Spend less time to Summarize data

- I. Save Time
- to make report
- to update Unit matrix, Inspection Progress

report, Dashboard, Project Summary etc.

II. Improve defect resolution time



Welcome to FASTINSPECT


Username


Password

### Use less papers




ด่าตับ	รพัฒ โครงการ	โครเการ	จำนวนแปลง รายทั้งหมด ในโดรงการ	จำนวนแปลง (บงาทบบ FASTINSPECT)	chec
1	LA-022	Villaggio ครับครับกร์-มาสมา	304	232	9(
2	LA-024	indy-equan	230	230	33 (
3	LA-026	INDY บางนา รามฟ้าแทง 2	192	192	36 (
4	LA-028	สิวลี เพชาะกลุม 69	82	82	3
5	LH-120	Nantawan รามอินพรา-พหลโยอิน 50	156	156	30 (
6	LH-188	Villaggio snevn	189	189	55
7	LH-205	Ladawan ราชพฤกษ์-ปันเกล้า	234	27	5 (
8	LH-206	VIVE รัพนาชิเมพร์-ราชพฤกษ์	34	34	0
9	LH-223	Mantana Westgate	293	293	15 (
10	LH-225	พฤกษ์อดา วงแทวน-หรัยราษฎร์	452	85	12
11	LH-230	Villaggio sharangilie 90	351	104	150











#### https://fastinspect.co

## ตรวจงานทุกครั้ง นึกถึงเรา **"FASTINSPECT"**

